

# FAX

LIEU - DATE :

Fontenay-aux-Roses, le 7 décembre 2017

DESTINATAIRE(S):

In fine

N° DE FAX/RÉF :

CEA/DRF/P-SAC/CCSIMN/17/583

NOMBRE DE PAGES: 4

ÉMETTEUR :

le directeur délégué à la sécurité - sûreté de

TÉL. ÉMETTEUR: 01 46 54 70 01

l'établissement de Fontenay-aux-Roses

Objet:

Déclaration d'événement significatif

Je vous prie de trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif au dépassement du délai de 8 heures pour la remise en service de la ventilation du bâtiment 52-2 à la suite de son arrêt inopiné.

Direction de la recherche fondamentale

Direction du centre de Paris-Saclay

Je vous propose de classer cet événement au niveau 0 de l'échelle INES.

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.

M. Bédoucha

Mangar

Directeur du CEA Paris-Saclay

Par délégation Yves Bourlat Directeur Délégué à la sécurité - sûreté



#### **Destinataires**

M. le Préfet des Hauts-de-Seine	01 47 25 12 44
	01 47 25 21 21
M. le Sous-Préfet d'Antony	01 43 50 57 90
M. le Directeur Général de l'ASN	01 46 16 44 33
M. le Directeur Général de la Prévention des Risques	01 40 81 10 65
ASN/DTS	01 46 16 44 25
ASN/DEU	01 46 16 44 36
ASN/Division de Paris	01 71 28 46 02
ASN/Division d'Orléans	02 38 66 95 45
M. le Directeur de la DRIEE	01 71 28 46 00
IRSN/PSN	01 58 35 79 73
IRSN/PSN-EXP/SSRD	01 58 35 79 76
CLI-FAR	01 47 29 41 70 (et diffusion par courriel)

#### Copies:

CEA/AG et AGA CEA/CAB-AG CEA/HC CEA/CCC CEA/CM CEA/IGN CEA/DJC

CEA/DCS CEA/DPSN CEA/DRHRS

CEA/COM Service de Presse

CEA/DRF/DIR

CEA/DRF/P-SAC/DIR CEA/DRF/P-SAC/CCSIMN

CEA/DRF/P-SAC/CCSIMN - Site de FAR

CEA/DRF/P-SAC/USPS/DIR CEA/DRF/P-SAC/USPS/SPRE

CEA/DRF/P-SAC/USPS/SPRE - Site de FAR

CEA/DRF/P-SAC/CQSE

CEA/DRF/P-SAC/CQSE – Site de FAR

CEA/DRF/P-SAC/UCRP – Site de FAR CEA/DRF/P-SAC/USPS/SST – Site de FAR

CEA/DRF/P-SAC/UP2S/FLS - Site de FAR

CEA/DRF/P-SAC/USST

CEA/DRF/P-SAC/USST - Site de FAR

CEA/DEN/DIR CEA/DEN/DQE

CEA/DEN/DANS

CEA/DEN/DANS

CEA/DEN/DANS/SP2S

CEA/DEN/DDCC/UADF

CEA/VALDUC/DIR

CEA/VALDUC/DAS

CEA/DEN/CAD/DIR

CEA/DEN/CAD/DIR/CSMN

CEA/DAM/Ile de France

CEA/DAM/IDF/Cellule de sûreté

CEA/DRT/GRE/DIR

CEA/DRT/DSP/SMR/CS

CEA/DEN/VALRHO/DIR

CEA/VRH/DIR/CSNSQ

CEA/DAM/CESTA/DIR

CEA/DAM/CESTA/CSN

## ANNEXE 1: FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

### DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB) Référence : DRF/P-SAC/CCSIMN/2017/583 <u>Date</u> : 07/12/2017 ...... Indice : 0 ...... Description Site: Centre CEA Paris-Saclay INB: 165 Atelier/laboratoire /réacteur : Site de Bâtiment 52/2 Fontenay-aux-Roses en CDE\* en construction Etat de l'installation /atelier : en fonctionnement en DEM\* $\boxtimes$ en arrêt pour maintenance autre : Activité de l'installation/atelier $\boxtimes$ en exploitation normale HNO en maintenance en intervention en essais lors de l'événement : Date et heure de l'événement : 03/12/17 à 19h00 Date et heure de détection : 03/12/17 à 19h00 Libellé de l'événement : Dépassement du délai de 8 heures pour la remise en service de la ventilation du bâtiment 52/2 à la suite de son arrêt inopiné. L'événement est-il générique ? : □ oui ⊠non Si oui : site ou activité concernés : ..... critère: 6 Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : ☐ radioprotection critère : ...... □ environnement critère : ..... Analyse préliminaire Description de l'événement : Le dimanche 3 décembre 2017 vers 19h00, une micro-coupure générale du réseau ENEDIS se produit sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses, engendrant une alarme au PC FLS relative au système de confinement dynamique du bâtiment 52/2. L'événement ayant eu lieu en heures non ouvrées, il n'y avait pas d'opération en cours. Les agents de permanence de l'INB, avertis par la FLS, ont constaté que la ventilation du bâtiment ne fonctionnait plus. En effet, la reprise automatique de la ventilation à la suite de cette coupure n'avait pas fonctionné. L'intervention de l'équipe de permanence de l'INB et de l'astreinte technique du site n'a pas permis la remise en service de la ventilation. Des mesures compensatoires ont été mises en place immédiatement (port du masque si intervention dans le bâtiment. ..). A 8h30, lundi 4 décembre, tous les travaux d'exploitation du bâtiment 52/2 étant interdits, les investigations reprennent ; le redémarrage manuel de la ventilation est effectif à 11h avec un extracteur à 50% et le soufflage à l'arrêt. Cette remise en service, à 11h00 le lundi, a conduit à un dépassement du délai de 8 heures de l'arrêt de la ventilation du bâtiment 52/2, ce qui constitue un écart vis-à-vis des dispositions du chapitre 4 des RGSE de I'INB 165. A noter qu'aucune montée de contamination n'a été décelée lors l'arrêt de la ventilation par les balises de radioprotection du bâtiment 52/2. automatique essais, contrôles □ action Détection de retour d'expérience alarmes surveillance, inspection interne ☐ inspection externe (ASN...)

réexamen, réévaluation de sûreté

conduite - constat opérateur

l'événement :

	fortuite - observation individuelle hors procédure maintenance		
Origines presumees de	causes techniques causes humaines causes organisationnelles	□ agressions externes □ autre :	
Fonctions de sûreté	criticité/réactivité	☐ fonctions supports	
impactées :	confinement refroidissement	perte ou découverte de source radioactive	
Conséquences sur les personnes :       □ évacuation sanitaire       □ blessure         □ contamination radiologique       □ contamination chimique       □ contamination microbiologique			
Conséquences réelles : Aucune conséquence pour le personnel et l'environnement.			
Conséquences potentielles : Risque de dissémination de substances radioactives dans les locaux.			
Mesures correctives immédiates :			
<ul> <li>Interdiction de tous travaux dans le bâtiment 52/2.</li> <li>Diagnostic du dysfonctionnement sur l'automate ventilation.</li> </ul>			
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :			
A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement.			
État final de l'installation et du matériel concerné : La carte de l'automate de ventilation, impactée par la coupure électrique, a été changée le mardi 5 décembre.			
Les essais de requalification	de l'automate et de la ventila	ion sont satisfaisants.	
· ·		orisée à partir du mercredi 6 décembre matin.	
	ollation da batiment a ete adi	onsee a partir du merereur o decembre matir.	
Line information a 4t4 faite	à l'ACNI au aguna da l'inona	ation programmée des IND 165 et 166 la mandi F	
	a IASN au cours de linspe	ction programmée des INB 165 et 166 le mardi 5	
décembre.			
	Proposition de classem	•	
<del></del>	de la sûreté	☐ Au titre de la radioprotection	
Classement de base proposé		Classement de base proposé: /	
Eléments de classement : Ab réelles et potentielles significa		Facteur supplémentaire éventuel : /	
Facteur supplémentaire éventuel /			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Classement INES proposé : 0	)	Classement INES proposé : /	
	Communicatio		
Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? □oui ⊠ non			
		Quand ?	
	Responsable à contacter p		
Nom : VAUFREY		Fonction : Chef de la CCSIMN	
Téléphone : 01 69 08 38 59	Télécopie : 01 46 54 93		
Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant  Par délégation de Michel BEDOUCHA, Directeur du CEA/Paris-Saclay			
Par delegation de Michel BEL	DOUCHA, Directeur du CEA/	Paris-Saciay	
Nom : BOURLAT		Fonction : Directour Déléqué à la cécurité	
	Prénom : Yves	Fonction : Directeur Délégué à la sécurité - sûreté	
Signature :		<u>-</u>	
Signature:		<del>_</del>	