

FAX

LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses, le 23 juin 2021

DESTINATAIRE(S): In fine

N° DE FAX/RÉF: CEA/P-SAC/CCSIMN/21/354

NOMBRE DE PAGES: 5

ÉMETTEUR : Le directeur du centre CEA/Paris-Saclay TÉL. ÉMETTEUR : +33 (0) 1 69 08 77 89

Objet: Déclaration d'événement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif à la réalisation incomplète du CEP annuel « prélèvement et analyse huile » du groupe électrogène fixe 522 GE EX 02.

Je vous propose de classer cet événement au niveau 0 de l'échelle INES.

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.

M. Bedoucha

Directeur du CEA Paris-Saclay



Destinataires

M. le Préfet des Hauts-de-Seine	01 47 25 12 44
	01 47 25 21 21
M. le Sous-Préfet d'Antony	01 43 50 57 90
M. le Directeur Général de l'ASN	01 46 16 44 33
M. le Directeur Général de la Prévention des Risques	01 40 81 10 65
ASN/DTS	01 46 16 44 25
ASN/DEU	01 46 16 44 36
ASN/Division de Paris	01 71 28 46 02
ASN/Division d'Orléans	02 38 66 95 45
M. le Directeur de la DRIEE	ud91.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
IRSN/PSN	01 58 35 79 73
IRSN/PSN-EXP/SSRD	01 58 35 79 76
CLI-FAR	01 47 29 41 70 (et diffusion par courriel)

Copies:

CEA/AG et AGA diffusion par courriel CEA/CAB-AG

CEA/CAB/AG/MOA/A&D diffusion par courriel

CEA/HC CEA/CCC CEA/CM CEA/IGN CEA/DJC CEA/DSSN **CEA/DRHRS**

CEA/COM Service de Presse

CEA/DIR

CEA/P-SAC/DIR CEA/P-SAC/CCSIMN

CEA/P-SAC/CCSIMN - Site de FAR

CEA/P-SAC/DSPS/DIR CEA/P-SAC/DSPS/SPRE

CEA/P-SAC/DSPS/SPRE - Site de FAR

CEA/P-SAC/CQSE

CEA/P-SAC/CQSE - Site de FAR CEA/P-SAC/UCRP - Site de FAR CEA/P-SAC/DSPS/SST - Site de FAR CEA/P-SAC/DSPS/FLS - Site de FAR

CEA/P-SAC/DSST

CEA/P-SAC/DSST - Site de FAR

CEA/DES/DIR

CEA/DES/EC/DGCP CEA/DES/DDSD/DIR

CEA/DES/DDSD/S3N

CEA/DES/DDSD/UADF CEA/VALDUC/DIR

CEA/VALDUC/DAS CEA/DES/CAD/DIR

CEA/DES/CAD/DIR/CSMN

CEA/DAM/Ile de France

CEA/DAM/IDF/Cellule de sûreté

CEA/DRT/GRE/DIR CEA/DRT/DSP/SMR/CS

CEA/DES/VALRHO/DIR

CEA/VRH/DIR/CSNSQ

CEA/DAM/CESTA/DIR

CEA/DAM/CESTA/CSN

diffusion par courriel

ANNEXE 1: FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB)

Référence: P-SAC/CCSIMN/354 Date: 23/06/2021 Indice: 0

Description							
Site : CEA Paris-Saclay site de aux-Roses	Fontenay-	INB : 166		Ate	elier/laborat	oire /réacteur : /	
Etat de l'installation /atelier :		en construction en fonctionnement en arrêt pour maintenand	ce		en <i>CDE</i> en <i>DEM</i> autre :		
Activité de l'installation/atelier l'événement :		en exploitation normale en intervention			en mainter en essais	nance	
Date et heure de l'événement :15 juillet 2020 Date et heure de détection : 18 juin 2021							
Libellé de l'événement :							
Réalisation incomplète du CEP					ectrogène fi	xe 522 GE EX 02	
L'événement est-il générique?:							
Si oui : site ou activité concerné	S:						
Domaines impactés et critère de	e déclaration o	correspondant :			ection	critère : 3 critère :	
		A 1 21			nement	critère :	
Dana la gadra da la préparati	lan da la rán	Analyse préli			fanations	supports » du 10 mars 2021, il a été	
certains résultats d'analyse d'huile étaient manquants. Cela concerne : - Le 552 GE EX 02 en 1er secours du bâtiment 52.2 de l'INB 165 et des bâtiments 54, 91 et 90 de l'INB 166 ; - Le 183 GE EX 01 en 1er secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18 ; - Le 17GE03 en 1er secours des bâtiments 10, 50 et 95 ; - Le 17 GE 07 Groupe mobile de 2e secours.							
Les prises d'échantillon (PE) et les vidanges des GE ont été réalisées le 15 juillet 2020 pour l'ensemble des groupes électrogènes (GE) concernés par cette opération, par le prestataire en charge des CEP.							
L'absence de résultats concernant le CEP annuel « prélèvement et analyse huile » pour le groupe 522 GE EX 02 alimentant les bâtiments 54/90/91 de l'INB 166, constitue un écart au référentiel de sûreté de l'INB (chapitre 7 des RGSE). C'est en effet le seul GE pour lequel la réalisation de l'analyse d'huile est prescrite dans les RGSE des INB et dont le résultat est manquant.							
A noter néanmoins que les précédentes analyses d'huile se sont déroulées normalement et n'ont montré aucune détérioration du GE.							
Detection de revenement.	inspectionconduite -fortuite -hors procemaintena	nce		surveillar	expérience nce, inspecti	ion interne ion de sûreté	
	□ causes te☑ causes hu□ causes or	chniques umaines ganisationnelles		agressior autre :	ns externes		

Fonctions de sûreté Confinement refroidissement	 ☐ fonctions supports ☐ perte ou découverte de source radioactive 						
Conséquences sur les personnes : ⊠ aucune ☐ évacuation sanitaire ☐ contamination radiologique ☐ contamination	☐ blessure chimique ☐ contamination microbiologique						
Conséquences réelles :							
Aucune.							
<u>Conséquences potentielles</u> :							
L'absence de résultats suite aux prélèvements d'huile ne permet pas d'évaluer le niveau d'usure des différents composants du GE.							
Cependant, en cas de panne due à un élément défectueux au moment du démarrage du GE, un groupe électrogène mobile serait mis							
en place en remplacement .							
<u>Mesures correctives immédiates</u> :							
Aucune mesure corrective immédiate n'a été mise en place. La procha	aine prise d'échantillon est programmée le 19 juillet 2021. Une						
vigilance particulière sera portée sur les résultats des analyses d'huile d	les GE concernés.						
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :							
A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement.							
État final de l'installation et du matériel concerné :							
Les GE concernés sont fonctionnels et ont fait l'objet de tous les autres CEP relatifs à leur bon fonctionnement.							
Proposition de classement de l'événement							
	 Au titre de la radioprotection 						
Classement de base proposé : 0	Classement de base proposé:						
Eléments de classement : Absence de conséquence réelle et	Facteur supplémentaire éventuel :						
potentielle significatives							
Facteur supplémentaire éventuel /							
Classement INES proposé : 0	Classement INES proposé :						
Communication externe							
Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ?	□oui ⊠ non						
Si oui : par qui ? A qui ?							
Responsable à contacter pour plus d'information							
Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel	Fonction : Chef de la CCSIMN						
Téléphone : 01 46 54 72 35 Télécopie : 01 46 54 93 39	Mel: michel.dechaldeedabbas@cea.fr						
Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant							
Nom : BEDOUCHA Prénom : Michel	Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay						
Signature:							
Sandantile .							