



LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses - Le 7 février 2023

DESTINATAIRE(S) : In fine
NOMBRE DE PAGES : 4

N° DE RÉF : CEA/P-SAC/CCSIMN/2023/091

ÉMETTEUR : Le Directeur du CEA/Paris-Saclay

Objet : déclaration d'événement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif à l'indisponibilité de la centrale incendie du bâtiment 18 de l'INB 165.

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.



Christian BAILLY Directeur du CEA/Paris-Saclay

Destinataires:

M. le Préfet des Hauts-de-Seine	01 47 25 12 44
	01 47 25 21 21
M. le Sous-Préfet d'Antony	01 43 50 57 90
M. le Président de l'ASN	01 46 16 44 33
M. le Directeur Général de la Prévention des Risques	01 40 81 10 65
ASN/DEU	01 46 16 44 36
DRIEAT – Unité Départementale des Hauts-de-Seine	ud92.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
ASN/DRC	courrier@asn.fr
ASN/OLS	orleans.asn@asn.fr
IRSN/PSN-EXP/SSRD	courrier-externe-ssrd@irsn.fr
CLI FAR	cli-far@hauts-de-seine.fr



Copies:

- AG; AGA; CAB-AG: secretariat.aga@cea.fr; secretariat.aga@cea.fr)
- HC (secrétariat)
- DSSN/DIR: P. Yvon, O. Kadouch, F. Vaufrey
- DSSN/SSGC : D. Balestrieri, F. Doyen
- DSSN/SSN
- DSSN/SPHE : L. Corlay-Fusil
- PCDN : ccc@cea.fr
- IGN : Direction-ign@cea.fr
- DCOM : presse@cea.fr
- DRHRS (secrétariat)
- DJC
- DPCEPI/CJ (secrétariat)
- P-SAC/DIR
- P-SAC/DDSS
- P-SAC/CME
- P-SAC/DSPS
- P-SAC/DSPS/SPRE
- P-SAC/DSPS/FLS SAC
- P-SAC/DSPS/SST FAR
- P-SAC/DSPS/UAI
- P-SAC/DSST
- P-SAC/CQSE
- P-SAC/UCRP
- P-SAC/CCSIMN
- CAB-AG/MOA A&D : V. Gorgues, C. Richet
- DES/DDSS
- DES/DGCP
- DES/EC : F. Cordier
- DES/DDSD/DIR: C. Oudot, C. Beretti, D. Canas
- DES/DDSD/UADF
- DES/DDSD/UADF/BQSE
- DES/DDSD/UADF/SEID
- DES/DDSD/DTPI/S3N
- CAD/DIR: csn@dircad.cea.fr; direction.cadarache@cea.fr
- MAR/DIR: M. Bedoucha, B. Martinez, F. Prat
- MAR/CSNSQ : M. Kerdelhue, T. Poyet, mar dir csnsq courri@cea.fr
- GRE/DIR : B. Feignier, P. Charléty, V. Troesch
- DAM/DIF: J.P. Verger, T. Collin
- DAM/VA: M. Secheresse, H. Chollet, L. Jaskula
- DAM/CESTA: J.P. Giannini, F. Llorca
- CSE P-SAC : F. Bentejac
- CSSCT Fontenay-aux-Roses: cssct-far@cea.fr

ANNEXE : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB)

<u>Référence</u> : P-SAC/CCSIMN/23/091 <u>Date</u> : 02/02/2023 Indice : 0

Site : CEA Paris-Saclay site de Fontenay- aux-Roses Etat de l'installation /atelier :
Activité de l'installation/atelier lors de en fonctionnement autre: Activité de l'installation/atelier lors de en exploitation normale l'événement : Date et heure de l'événement : 29/01/2023 vers 20h40 Date et heure de détection : 29/01/2023 Libellé de l'événement : Indisponibilité de la centrale incendie du bâtiment 18 de l'INB 165 L'événement est-il générique ? : Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : Analyse préliminaire Le 29 janvier 2023 vers 20h40, la centrale incendie du bâtiment 18 s'est mise en défaut, ce qui a donné lieu à une alarme de dérangement au PC sécurité. La communication entre la centrale incendie du bâtiment 18 et le PC sécurité n'était plus assurée. L'équipe de maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
Pate et heure de l'événement : 29/01/2023 vers 20h40 Date et heure de détection : 29/01/2023
Libellé de l'événement : Indisponibilité de la centrale incendie du bâtiment 18 de l'INB 165 L'événement est-il générique ? :
Indisponibilité de la centrale incendie du bâtiment 18 de l'INB 165 L'événement est-il générique ? :
L'événement est-il générique ? :
Si oui : site ou activité concernés : Sûreté Critère : 8 Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : Pradioprotection Critère : 8 Analyse préliminaire Le 29 janvier 2023 vers 20h40, la centrale incendie du bâtiment 18 s'est mise en défaut, ce qui a donné lieu à une alarme de dérangement au PC sécurité. La communication entre la centrale incendie du bâtiment 18 et le PC sécurité n'était plus assurée. L'équipe de maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : Sûreté critère : 8 radioprotection critère :
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :
Analyse préliminaire Le 29 janvier 2023 vers 20h40, la centrale incendie du bâtiment 18 s'est mise en défaut, ce qui a donné lieu à une alarme de dérangement au PC sécurité. La communication entre la centrale incendie du bâtiment 18 et le PC sécurité n'était plus assurée. L'équipe de maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
Le 29 janvier 2023 vers 20h40, la centrale incendie du bâtiment 18 s'est mise en défaut, ce qui a donné lieu à une alarme de dérangement au PC sécurité. La communication entre la centrale incendie du bâtiment 18 et le PC sécurité n'était plus assurée. L'équipe de maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
au PC sécurité. La communication entre la centrale incendie du bâtiment 18 et le PC sécurité n'était plus assurée. L'équipe de maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
maintenance d'astreinte est intervenue vers 21h. La cause identifiée pendant l'intervention des techniciens serait un défaut sur une des cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
cartes électroniques. Des nouvelles investigations pour bien identifier la carte incriminée sont prévues la semaine 6 et procéder ensuite à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
à son remplacement. Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
Hors heures ouvrables, un agent FLS est resté devant la centrale incendie en tranche 1/2 du bâtiment 18 pour acquitter à chaque fois
LAND DOCOSCUITO EQUATOR AO AOFADACIMENT AO 12 CONTRAIO INCODAIO OF AINSE NORMATITO 12 FOMONTO AOS OVONTUOIDE AIARMOS INCONDIO. I JONUES
que nécessaire l'alarme de dérangement de la centrale incendie et ainsi permettre la remontée des éventuelles alarmes incendie. Depuis le 30 janvier 2023 à 7h24 du matin, aucun nouveau dérangement de la centrale incendie conduisant à la perte de remontée des alarmes
incendie n'a été constaté.
En heures ouvrables (HO), la surveillance est assurée par le personnel de l'installation.
Tous les travaux par points chauds sont actuellement interdits dans le bâtiment 18.
Détection de l'événement : □ action automatique - alarmes □ retour d'expérience □ conduite - constat opérateur □ surveillance, inspection interne □ réexamen, réévaluation de sûreté □ hors procédure □ autre : □ maintenance
Origines présumées de la causes techniques causes humaines autre : agressions externes

Conséquences sur les personnes : ☐ contamination radiologique	contamination	chimique	□ blessure□ contamination microbiologique	
<u>Conséquences réelles</u> : Aucune.				
<u>Conséquences potentielles</u> :				
Aucune. L'indisponibilité de la centrale est survenue au cours de la nuit, aucune activité à risque incendie n'était en cours. Plusieurs				
déclenchements aléatoires de la centrale incendie se sont produits pendant la nuit mais un agent FLS est resté sur place pour acquitter				
l'alarme en local et permettre la remonté	e des alarmes incendie.			
Mesures correctives immédiates :				
Interdiction de travaux à risque incendie	, ,		•	
•		t la nuit du	u 29 au 30 janvier 2023 pour acquitter l'alarme en local.	
Actions entreprises pour éviter le renouve				
A définir après l'analyse des défaillances	s et des éventuelles actions ina	ppropriée	s à l'origine de l'événement.	
État final de l'installation et du matériel co	oncerné :			
Aucun nouveau dérangement lié n'a é	té constaté depuis le 30 jar	vier 2023	3 à 7h24. La détection incendie de l'installation est	
opérationnelle.				
	Proposition de classeme	nt de l'év	vénement	
	sûreté		☐ Au titre de la radioprotection	
1				
Classement de base proposé : 0		Classem	ent de base proposé:	
Eléments de classement : Absence	•			
• •	•			
Eléments de classement : Absence	•	Facteurs	supplémentaire éventuel :	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	•	Facteurs		
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	•	Facteur s	supplémentaire éventuel : ent INES proposé :	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement?	Facteur s Classem	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement?	Facteur s Classem	supplémentaire éventuel : lent INES proposé :	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement?	Facteur s Classem	ent INES proposé : oui on Ouand ?	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ?	Classem externe	supplémentaire éventuel : nent INES proposé : oui	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter po	Classem externe	ent INES proposé : oui on Ouand ?	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter po	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : Oui	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	
Eléments de classement : Absence potentielle significatives	Communication isagée sur cet événement ? A qui ? Responsable à contacter por Prénom : Michel Télécopie : 01 46 54 93 39	Classem n externe	supplémentaire éventuel : ent INES proposé : oui non Quand ? l'information Fonction : Chef de la CCSIMN	