



LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses - Le 10 février 2023


DESTINATAIRE(S): In fine
NOMBRE DE PAGES: 4

N° DE RÉF : CEA/P-SAC/CCSIMN/2023/104 ÉMETTEUR : Le Directeur du CEA/Paris-Saclay

Objet : déclaration d'événement significatif

Je vous prie de trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif à l'entrée en zone contrôlée d'un intervenant d'une entreprise extérieure sans dosimétrie opérationnelle dans le bâtiment 18 de l'INB 165.

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.



Christian BAILLY Directeur du CEA/Paris-Saclay

Destinataires:

01 47 25 12 44
01 47 25 21 21
01 43 50 57 90
01 46 16 44 33
01 40 81 10 65
01 46 16 44 36
ud92.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
courrier@asn.fr
orleans.asn@asn.fr
courrier-externe-ssrd@irsn.fr
cli-far@hauts-de-seine.fr



Copies:

- AG; AGA; CAB-AG: secretariat.ag@cea.fr; secretar
- HC (secrétariat)
- DSSN/DIR : P. Yvon, O. Kadouch, F. Vaufrey
- DSSN/SSGC : D. Balestrieri, F. Doyen
- DSSN/SSN
- DSSN/SPHE : L. Corlay-Fusil
- PCDN: ccc@cea.fr
- IGN : Direction-ign@cea.fr
- DCOM : presse@cea.fr
- DRHRS (secrétariat)
- DJC
- DPCEPI/CJ (secrétariat)
- P-SAC/DIR
- P-SAC/DDSS
- P-SAC/CME
- P-SAC/DSPS
- P-SAC/DSPS/SPRE
- P-SAC/DSPS/FLS SAC
- P-SAC/DSPS/SST FAR
- P-SAC/DSPS/UAI
- P-SAC/DSST
- P-SAC/CQSE
- P-SAC/UCRP
- P-SAC/CCSIMN
- CAB-AG/MOA A&D : V. Gorgues, C. Richet
- DES/DDSS
- DES/DGCP
- DES/EC : F. Cordier
- DES/DDSD/DIR: C. Oudot, C. Beretti, D. Canas
- DES/DDSD/UADF
- DES/DDSD/UADF/BQSE
- DES/DDSD/UADF/SEID
- DES/DDSD/DTPI/S3N
- CAD/DIR : csn@dircad.cea.fr ; direction.cadarache@cea.fr
- MAR/DIR: M. Bedoucha, B. Martinez, F. Prat
- MAR/CSNSQ: M. Kerdelhue, T. Poyet, mar dir csnsq courri@cea.fr
- GRE/DIR : B. Feignier, P. Charléty, V. Troesch
- DAM/DIF : J.P. Verger, T. Collin
- DAM/VA: M. Secheresse, H. Chollet, L. Jaskula
- DAM/CESTA : J.P. Giannini, F. Llorca
- CSE P-SAC : F. Bentejac
- CSSCT Fontenay-aux-Roses : cssct-far@cea.fr

ANNEXE: FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION OU L'ENVIRONNEMENT (INB)

<u>Référence</u>: P-SAC/CCSIMN/23/104 <u>Date</u>: 10/02/2023 Indice: 0

Description								
Site : CEA Paris-Saclay site de aux-Roses	Fontenay- INB	: 165	Atelier/laboratoi	ire /réacteur : ZAR PETRUS				
Etat de l'installation /atelier :	☐ en construct☐ en fonctionn☐ en arrêt pou		□ en <i>CDE</i> □ en <i>DEM</i> □ autre :					
Activité de l'installation/atelier l'événement :	ors de ⊠ en exploitati □ en intervent	on normale ion	□ en mainten□ en essais	ance				
Date et heure de l'événement : 01/02/2023 vers 9h30 Date et heure de détection : 01/02/2023 vers 10h30								
Libellé de l'événement : Entrée en zone contrôlée d'un te dans le bâtiment 18 de l'INB 165	chnicien qualifié en radiop	orotection (TQRP) d	'une entreprise exté	érieure sans dosimétrie opérationnelle				
L'événement est-il générique?:	□ oui	<u> </u>]non					
Si oui : site ou activité concernés	:							
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :			adioprotection	critère : critère : 10				
				critère :				
		nalyse préliminaire		un salarié CEA et quatre travailleurs				
		•		sa dosimétrie opérationnelle. Après u TQRP de sortir de la zone contrôlée.				
Détection de l'événement :	 inspection externe (AS conduite - constat opéi fortuite - observation hors procédure maintenance causes techniques causes humaines 	N) re rateur su individuelle ré au	ssais, contrôles stour d'expérience urveillance, inspecti sexamen, réévaluati utre : gressions externes utre :	on interne ion de sûreté				
l'événement :	causes organisationne	lles 🗀 at	au o .					

Conséquences sur les personnes : □ aucune contamination chimique blessure contamination microbiologique Conséquences réelles :							
Conséquences sur les personnes :	confir	nement	fonctions supports perte ou découverte de source radioactive				
Conséquences réelles : Aucune. Conséquences potentielles : Aucune. Le suivi dosimétrique du TQRP était assuré par sa dosimétrie différée. Tous les intervenants étaient en groupe et étant que les autres disposaient de leur dosimétrie opérationnelle, en cas de déclenchement d'une alarme des dosimètres opératic l'ensemble des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : Classement INES proposé : Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel Téléphone : 01 46 54 72 35 Télécopie : 01 46 54 93 39 Met : michel dechaldeedabbase@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay			1	□ hlassura			
Aucune. Conséquences potentielles : Aucune. Le suivi dosimétrique du TQRP était assuré par sa dosimétrie différée. Tous les intervenants étaient en groupe et étant que les autres disposaient de leur dosimétrie opérationnelle, en cas de déclenchement d'une alarme des dosimètres opération l'ensemble des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de-l'événement ; A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : 0 Communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Ouand ? Couand ? Couand ? Prénom : Chité de la CCSIMN. Telécphone : 01 46 54 72 35 Telécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel dechaldeedabbas@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay	contamination radiologique	contamination	chimique	e			
Conséquences potentielles : Aucune. Le suivi dosimétrique du TQRP était assuré par sa dosimétrie différée. Tous les intervenants étaient en groupe et étant que les autres disposaient de leur dosimétrie opérationnelle, en cas de déclenchement d'une alarme des dosimètres opérationnelle des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone controlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives. Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé : 0 Classement externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel	Conséquences réelles :						
Aucune. Le suivi dosimétrique du TQRP était assuré par sa dosimétrie différée. Tous les intervenants étaient en groupe et étant que les autres disposaient de leur dosimétrie opérationnelle, en cas de déclenchement d'une alarme des dosimètres opératic l'ensemble des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone controlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement.: A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la radioprotection Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	Aucune.						
que les autres disposaient de leur dosimétrie opérationnelle, en cas de déclenchement d'une alarme des dosimètres opération l'ensemble des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Proposition de classement de base proposé : Classement liNES proposé : Classement line	Conséquences potentielles :						
Pensemble des intervenants aurait évacué la zone. Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de-l'événement ; A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet.	Aucune. Le suivi dosimétrique du TQRP était assuré par sa dosimétrie différée. Tous les intervenants étaient en groupe et étant donné						
Mesures correctives immédiates : Sortie du TQRP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Au titre de la radioprotection Classement de base proposé : Classement de base proposé : Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives. Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : Fonction externe est-elle envisagée sur cet événement ? Quand ? Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel	que les autres disposaient de leur dosin	nétrie opérationnelle, en cas o	de déclei	nchement d'une alarme des dosimètres opérationnels,			
Sortie du TORP de la zone contrôlée. Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	l'ensemble des intervenants aurait évacu	é la zone.					
Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieure pour lui signifier le manquement aux obligations en matière de sécurité, sûreté nuclé radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Au titre de la radioprotection Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	Mesures correctives immédiates :						
radioprotection. Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives. Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé : Classement INES proposé : Classement INES proposé : Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Ouand ? Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel . Fonction : Chef de la CCSIMN. Téléphone : 01 46 54 72 35 Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel dechaldeedabbas@cea.fir Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay	Sortie du TQRP de la zone contrôlée.						
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement : A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. État final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives. Facteur supplémentaire éventuel / Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé : Classement INES proposé : Classement INES proposé : Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? Ouand ? Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel de 54 93 39 Mel : michel dechaldeedabbas@cea.fir Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay	Envoi d'un courrier à l'entreprise extérieu	ire pour lui signifier le manque	ment aux	x obligations en matière de sécurité, sûreté nucléaire et			
A définir après l'analyse des défaillances et des éventuelles actions inappropriées à l'origine de l'événement. Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives							
Etat final de l'installation et du matériel concerné : Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté ☐ Au titre de la radioprotection Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé: Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	Actions entreprises pour éviter le renouvellement de- l'événement :						
Sans objet. Proposition de classement de l'événement Au titre de la sûreté ☐ Au titre de la radioprotection Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé: Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Proposition de classement de l'événement							
Au titre de la sûreté Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives	Sans objet.						
Classement de base proposé : 0 Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives							
Eléments de classement : Absence de conséquences réelle et potentielle significatives		sûreté		☐ Au titre de la radioprotection			
Potentielle significatives	Classement de base proposé : 0						
Potentielle significatives	• •			supplémentaire éventuel :			
Classement INES proposé : 0 Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? □oui ☑ non Si oui : par qui ? □oui ☑ non Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel □ Fonction : Chef de la CCSIMN □ Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay	potentielle significatives			•••			
Classement INES proposé : 0 Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? □oui ☑ non Si oui : par qui ? □oui ☑ non Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel □ Fonction : Chef de la CCSIMN □ Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay							
Communication externe Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? □ oui ☒ non Si oui : par qui ? A qui ? Quand ? Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel Fonction : Chef de la CCSIMN Téléphone : 01 46 54 72 35 Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay	Classement INES proposé : 0		Classen	ment INES proposé :			
Si oui : par qui ?							
Si oui : par qui ?				□oui ⊠ non			
Responsable à contacter pour plus d'information Nom : DE CHALDEE D'ABBAS Prénom : Michel Fonction : Chef de la CCSIMN Téléphone : 01 46 54 72 35 Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.fr Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay				T			
Nom : DE CHALDEE D'ABBASPrénom : MichelFonction : Chef de la CCSIMNTéléphone : 01 46 54 72 35Télécopie : 01 46 54 93 39Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.frValidation par le Directeur d'établissement ou son représentantNom : BAILLYPrénom : ChristianFonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay							
Téléphone : 01 46 54 72 35Télécopie : 01 46 54 93 39Mel : michel.dechaldeedabbas@cea.frValidation par le Directeur d'établissement ou son représentantNom : BAILLYPrénom : ChristianFonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay				Fonction : Chef de la CCSIMN			
Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay							
Nom : BAILLY Prénom : Christian Fonction : Directeur du CEA/Paris-Saclay							
	Signature:						